

Qeshm Voltage

مجموعه آموزشی پیشرفته
شیرهای کنترلی و اکچوتورهای صنعتی
QV-VLV-01A



شرایط محیطی

محل استقرار:

دستگاه QV-VLV-01A قابلیت استفاده در تمام آزمایشگاه های برق و کنترل استاندارد را دارا می باشد. این دستگاه می بایست در محیط Indoor مورد استفاده قرار گرفته و دور از تابش مستقیم آفتاب باشد.

دمای محیط:

شرایط دمایی بهینه برای این دستگاه بین 10 تا 50 درجه سانتیگراد می باشد.

رطوبت هوا:

رطوبت بهینه برای دستگاه بین 0 تا 60 درصد می باشد.