


این دستگاه توسط کارشناسان آدیکو نصب و راه اندازی و تحویل خواهد شد.

به طور خلاصه این فرآیند شامل:

۱- قرار دادن بدنه سامانه در میز با تحمل وزن 400Kg و قفل نمودن پایه‌ها.

۲- قرار دادن پمپ خلاء در کنار سامانه و بر روی یک دمپر لرزش



۳- قرار دادن لوله کوارتز در داخل سامانه

۴- قرار دادن کپسول‌های گاز سامانه در کنار دیوار و بستن آنها به دیوار

۵- برقرار نمودن اتصالات مختلف

۶- با توجه به دمای کاری بالای کوره حتما اتصال به زمین در کابل اصلی دستگاه استفاده

شود.