



شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: .....

## نواندیشان صنعت و تجارت سمن

### شرایط محیطی و نگهداری و کارکرد با دستگاه ESCR

۱. دمای نگهداری: ۱۰ - الی ۷۰ درجه سانتیگراد
۲. دمای کارکرد: ۱۰ الی ۶۰ درجه سانتیگراد
۳. رطوبت نسبت: ۱۰ الی ۷۰ درصد

### تجهیزات مورد نیاز:

۱. برق تک فاز دو کیلو وات
۲. خط ارت مناسب

### پارامترهای کالیبراسیون:

- ۱- دمای محفظه به میزان ۵۰ درجه سانتی گراد

### آزمون‌های تحویل دهی:

- ۱- کنترل دمای وان در حین آزمون
- ۲- تولید نمونه با دستگاه پانچ
- ۳- ایجاد خراش توسط دستگاه شیار زن
- ۴- انجام یک آزمون کامل