

باسمه تعالی

شرایط لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه اسکنر سه بعدی کل پا

شرکت پایافناوران فردوسی

۱. دستگاه اسکنر کل پا نیازمند حداقل ۱*۵,۵ متر فضا برای نصب می باشد.
۲. تهیه کامپیوتر این دستگاه با مشخصات مقابل بر عهده مشتری است اما در صورت تمایل می تواند به شرکت پایافناوران درخواست دهد. کامپیوتر جهت نصب نرم افزار با ویندوز ۱۰، نسخه ۶۴ بیت (x64) مورد نیاز است. حداقل مشخصات کامپیوتر Core i3، 2.00 GB RAM، 5G HDD و Intel HD Graphic 630 به همراه ۶ عدد کارت USB اضافه مورد نیاز است.
۳. تمامی درایورها، به خصوص گرافیک، را لطفا قبل از نصب نرم افزار نصب نمایید.
۴. جهت نصب دستگاه فیلم آموزشی برای شما ارسال می گردد.
۵. رطوبت محل نگهداری می بایستی زیر 65 درصد باشد.
۶. ورودی برق 220 ولت بدون نوسان است.