

شرکت پویا فرآزما

کیف تشریح

مشخصات فنی:

۱. ۱۴ قطعه تمام استیل ۳۱۶
۲. دارای یک کیف جهت جای گذاری قطعات

راهنمای کاربری و محدوده های آزمایش:

مناسب جهت کار در آزمایشگاههای بیولوژی، فیزیک، شیمی، نانو، علم مواد و متالوژی، برای برش، قطع، نگهداری، برداشتن نمونه، جداسازی قطعه بدون تماس مستقیم با بدن و پرهیز از آلودگی قطعات و حفظ ایمنی کاربران



نگهداری و تعمیر:

۱. قطعات را از گردو غبار محافظت نمایید.
۲. پس از استفاده، قطعات را با الکل شسته، با سه شوآر آزمایشگاهی خشک نمایید و در کیف دور از گردو غبار قرار دهید.

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت ۱۰ سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.  
ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

**کیت کیف تشریح**

۱. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی
۲. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه.
۳. صدمات و خرابی‌های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاه‌ها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
۴. دستگاه‌هایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویا فرآزما تعمیر شود.

**شرایط محیطی نصب و راه‌اندازی به شرح ذیل می‌باشد:**

- ۱- محدوده دمایی بین ۴۵ تا ۰ درجه سانتیگراد
- ۲- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه ۶۰٪ - ۱۰٪

**شرایط کالیبراسیون:**

دستگاه نیاز به کالیبراسیون ندارد.

**آزمون تحویل دهی:**

کیفی مطابق شکل زیر به خریدار تحویل داده خواهد شد. سالم بودن قطعات را بررسی نمایید.

