





جک

آزمایشگاهی

جک آزمایشگاهی



جک آزمایشگاهی دقیق با بازه حرکتی 60 mm و توان حمل وزن 20 Kg با سایز سطح 100 mm * 180



شرایط کالیبراسیون :

در این دستگاه مقدار جابه‌جایی توسط لیزر مثلثی با دقت ۱ میکرومتر کالیبره می‌گردد.

شرایط محیطی نگه‌داری :

نیاز به شرایط محیطی با ارتعاش کم و همچنین رطوبت و دما نرمال دارد .

گارانتی :

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش

خدمات گارانتی شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر به مدت یک سال می‌باشد ولی ضمانت‌نامه در شرایط زیر قابل اجرا نیست :

- صدمات ناشی از حمل و نقل ، نوسانات برق و آتش سوزی یا حرارت زیاد ، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی خورنده ، گرد و غبار شدید ، رعد و برق ، حوادث طبیعی ، ضربه و استفاده غلط یا بی توجهی به دستورالعمل‌های ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه
- دستگاه‌هایی که دست‌کاری شده‌اند و یا توسط اشخاصی به جزء نمایندگان شرکت تعمیر شده باشند .
- هر گونه جابه‌جایی پس از نصب بدون هماهنگی شرکت
- مواد مصرفی شامل گارانتی نمی‌باشند .
- استفاده نادرست از دستگاه یا دست‌کاری دستگاه توسط اشخاصی به غیر از نمایندگان شرکت
- خدمات پس از فروش به مدت یک سال در قبال پرداخت هزینه می‌باشد .

