

راهنمای کاربری دستگاه منبع تغذیه ۳ کیلوولت

دستگاه شامل ۳ خروجی می باشد که یکی به رنگ مشکی به عنوان پایانه منفی و دو خروجی مثبت که به ترتیب حداکثر ۱۵۰۰ ولت و ۳۰۰۰ ولت می باشند و ولتاژ خروجی توسط پتانسیومتر روی دستگاه از ۳۰۰ تا ۳۰۰۰ ولت قابل استحصال است.

این دستگاه شامل دو نمایشگر ولتاژ و آمپر می باشد که با اتصال کابل دستگاه به برق ورودی ۲۲۰ ولت شهری و زدن دگمه پاور روشن می شوند.

ولتاژ با ضریب ۱۰ و مربوط به خروجی ولتاژ بالاتر نمایش داده می شود. قابل ذکر است که در هر لحظه خروجی دوم مثبت دو برابر خروجی مثبت اول می باشد.

مقدار آمپر نشان داده شده در نمایشگر معادل دهم میلی آمپر است و حداکثر تا ۱۰۰ میلی آمپر قابل نمایش می باشد.

توجه : جهت ایمنی کابل‌های خروجی ابتدا به دستگاه و محل کار متصل شوند و سپس دستگاه روشن شود.

توجه : به علت ولتاژ بالای دستگاه استفاده از دستکش مخصوص در حین کار الزامی می باشد.