


دستگاه اندازه گیری تنش پسماند

Residual Stress Measurement Machin

NID-RSMM



مشخصات سیستم :

مقدار	مشخصه	ردیف
Stepper motor Resolution 4 um	Z Axis	1
12 ولت DC	ولتاژ ورودی	2
400 میلی آمپر	جریان مصرفی	3
صفحه 3.5 اینچ تمام رنگی جهت نمایش دوربین	نمایشگر	4
زوم 200 برابر	دوربین میکروسکوپ	6
قابلیت دریافت داده های ذخیره شده نمایش گراف پردازش و محاسبات گزارش دهی	نرم افزار	7
دما : 5 تا 50 درجه سانتیگراد رطوبت : 10 تا 60 درصد نسبی	شرایط محیطی	8

تجهيزات همراه در هر دستگاه :

- 1- دستگاه اندازه گیری تنش پسماند
- 2- نرم افزار مخصوص هر دستگاه به همراه شماره سریال مخصوص نصب
- 3- کانکتور های اتصال ورودی ها و خروجی ها
- 4- دستورالعمل نصب و اتصالات
- 5- دستورالعمل کاربری