



بنام خدا

پیوست 4

شرایط محیطی لازم برای دستگاه

- 1 - مناسب بودن آزمایشگاه از نظر گرد و خاک و رطوبت و دمای مناسب در حدود 20 الی 25 درجه سانتیگراد
- 2 - محل قرار گیری میز در آزمایشگاه باید بدور از هرگونه منبع گرمایشی و سرمایشی بصورت مستقیم باشد و همچنین در زیر تابش مستقیم نور خورشید نباشد ضمناً تهویه مناسب جهت خروج گاز هیدروژن جهت ایمنی وجود داشته باشد.
- 3 - وجود ارت مناسب در آزمایشگاه.
- 4 - ضربه به دستگاه وارد نگردد.
- 5 - وجود پریز برق تک فاز 5A - 50 Hz - 220V
- 6 - گاز های ورودی باید کاملاً فیلتر شود تا هیچگونه آلودگی در عملکرد شیر خلل ایجاد نکند.