

Strain Gauge Apparatus

دستگاه اندازه گیری کرنش تیرهای فولادی



ویژگی های دستگاه

قابلیت نصب به کامپیوتر

مشخصات دستگاه

اندازه گیری تغییر مکان با گیج اندیکاتور -0.00

1.00cm

۴ عدد استرین گیج جهت اندازه گیری کرنش در زوایای

مختلف

برد سخت افزار و نرم افزار کامپیوتری جهت نمایش مقدار کرنش در استرین گیجها

اتصال به کامپیوتر از طریق USB port

مکانیزم بارگذاری ثقلی بر روی تیرهای یک سر گیردار با قابلیت تغییر فاصله از تکیه گاه

محفظه پلکسی گلاس شفاف برای محافظت استرین گیجها از ضربه و غبار

دستگاه دارای رنگ کوره ای می باشد