

## شرایط محیطی لازم

- 1- وجود شبکه برق سه فاز 10 آمپر متعادل
- 2- وجود هسته استاتور
- 3- وجود یک عدد بوبین - کلاف پیچ
- 4- وجود سیم روکش دار 0.5 میلی متر
- 5- عدم وجود رطوبت بالای 60 درصد
- 6- وجود عایق بندی مناسب برای کف محل نصب