

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی

اندازه گیری فشار جو:

- ۱- پایه کوچک مثلثی شکل از جنس چدن با پوشش رنگ الکتروستاتیکی با پیچ نگهدارنده و تنظیم
- ۲- پایه فلزی
- ۳- خط کش فلزی (۳۰ سانتی متری) ۲ عدد
- ۴- لوله شیشه ای ساده ۳۰ سانتی متری
- ۵- لوله شیشه ای با شیر ۳۰ سانتی متری
- ۶- سیلنگ ۵۰ سانتی متری
- ۷- قیف
- ۸- جیوه



