



شرکت مهندسی صنعت سرام

مهر البرز

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی

خشک کن پایه دار واگنی



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق سه فاز ۴۰ آمپر بایستی برای راه اندازی دستگاه در کنار آن مهیا باشد. دستگاه باید روی زمین با یک سطح صاف قرار گیرد. با توجه به حجم و وزن دستگاه، امکان جابجایی آن در پله ها ناممکن است. لذا کارگاه در نظر گرفته شده برای کوره فوق بایستی شرایط محیطی مناسب را داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه فرآیندهای خشک کردن احتمال آلودگی محیطی دارد، محل قرارگیری خشک کن باید دارای سیستم تهویه مناسب باشد.

آدرس دفتر مرکزی: تهران - خیابان فرجام - بین حیدرآباد و ولیعصر - پلاک ۶۲۰ - واحد ۱۱

تلفن: ۰۷۷۲۲۳۵۸۹، ۰۶-۷۷۲۴۰۷۸۵ تلفکس: ۰۷۷۴۹۱۵۲۶

www.sanateram.com

Email: headoffice@sanateram.com