

مدل دستگاه : AB140CP	حمام کالیبراسیون قابل حمل
۱- دربهترین حالت دمای اتاق آزمایشگاه بین ۱۸+ تا ۲۵+ درجه سلسیوس و در شرایط استفاده در سایت بین ۵+ تا ۴۰+ درجه سلسیوس ($+5$ to $+40$ °C) ۲- دربهترین حالت رطوبت بین ۳۰ تا ۷۰ درصد رطوبت نسبی و در شرایط استفاده در سایت بین ۲۰ تا ۸۵ درصد رطوبت نسبی (20 to 85 %RH) ۳- تغذیه برق: 220 ± 10 Volt و 50 Hz ۴- دستگاه باید دور از تابش مستقیم نور خورشید ، در مسیر جریان هوای ناشی از سیستم گرمایش یا سرمایش	