

شرایط محیطی

- محیط به دور از امواج الکترومغناطیسی.
- دمای محیط $25\pm 5^{\circ}\text{C}$
- رطوبت $< 60\%$
- میز کار از جنس فلز نباشد.
- در صورت استفاده صحیح عمر دستگاه بیشتر از 10000 ساعت کاری می باشد.
- فقط به وسیله شرکت سازنده تعمیر و کالیبره شود.
- کالیبراسیون دوره ای می تواند به وسیله کاربر توسط کیت کالیبراسیون انجام شود که دوره کاری آن شش ماه است.