



## دستگاه CO2 Calibrator

کاربرد:

دستگاه مرجع کوچک قابل حمل برای بررسی صحت اندازه گیری در تجهیزات پزشکی

طرز کار:

نمونه ای از هوای موجود وارد دستگاه شده و مقدار 20C و 20 اندازه گیری می شود همزمان دمای قطره هم اندازه گیری می شود.

امکانات:

ثبت و نمایش مقادیر 20C و 20 و دمای قطره

## مشخصات فنی

Temperature	-20_80 / +0.1
charger	12V/2A
battery	11.1 v / 2.2A
fuse	1A
O2 sensor	0-25% / 0.1
Co2 sensor	0-25% / 0.1/NDIR
LCD	3.5inch touch
Communication	SD card / USB

## مشخصات فیزیکی

120-140mm	بیشترین و کمترین طول
75-120 mm	بیشترین و کمترین عرض
80mm	ارتفاع
500gr	وزن