

## شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه ها

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه به شرح ذیل میباشد:

- ۱- اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۱۲ مترمربع با کنترل دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد و رطوبت زیر ۵۰٪ به دور از خیابان اصلی و سیمها و کابلهای فشار قوی و دارای سیستم تهویه مناسب باشد .
- ۲- برق تک فاز ۲۲۰ ولت به همراه ترانس تثبیت ولتاژ جهت برق ورودی دستگاه ها با حداقل توان ۱ کیلو وات . (توان ۶ کیلو وات برای ترانس تثبیت جهت مجموعه ای از دستگاه های آزمایشگاه پیشنهاد می گردد .)
- ۳- برق سه فاز برای برخی دستگاه ها مورد نیاز است که در بروشور آنها مشخص گردیده است .
- ۴- امکان اتصال دستگاه ها به چاه ارت کارخانه توسط کابل افشان مسی مناسب .
- ۵- تامین هوای فشرده حداقل ۵ بار جهت سیستم هوای فشرده در دستگاه ها (در صورت وجود) .