



شرکت مهندسی راستین الکترونیک پویا (سهامی خاص)

راهنمای کاربری برد سنسور میدان مغناطیسی

مدل

**REP-MFM50-1**

مدل

**REP-MFM100-1**



## فهرست

- ۲ ..... درباره برد سنسور میدان مغناطیسی
- ۲ ..... موارد مورد استفاده برد
- ۲ ..... ویژگیها و مزایا برد
- ۲ ..... مشخصات ظاهری و ورودی خروجی های برد



## درباره برد سنسور میدان مغناطیسی

مدل REP-MFM50-1 و REP-MFM100-1 یک ماژول جهت اندازه‌گیری میدان مغناطیسی است که در کارهای کنترلی در آزمایشگاه‌ها و پژوهش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

## موارد مورد استفاده میدان

این دستگاه در آزمایشگاه‌های برق الکترونیک، فیزیک و همچنین در مراکز دانشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

## ویژگی‌ها و مزایای برد

- اندازه‌گیری میدان مغناطیسی تا 50mT در مدل REP-MFM50-1 و 100mT در مدل REP-MFM100-1
- خروجی جریان با استاندارد ولتاژ و جریان

## مشخصات ظاهری و ورودی خروجی های دستگاه

۱. خروجی جریان 4-20mA

۲. تغذیه DC

۳. ورودی سنسور میدان