

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

شرایط و موارد لازم برای نصب و راه اندازی:

- برق تک فاز ۲۲۰ ولت ۱ آمپر.
- وسایل لازم جهت آزمایش تحویل دهی:
 - میز آزمایش
 - بشر
 - پیپت جابدار ۱۰۰ سی سی
 - بالن ژوژه ۲۵۰ سی سی
 - شیشه ساعت
 - قیف
 - ارلن مایر ۲۵۰ سی سی
 - همزن مغناطیسی به همراه مگنت
 - الکتروود PH (در صورت نبود الکتروود، آزمایش با الکتروود PH شرکت صورت می پذیرد).

مواد لازم جهت آزمایش تحویل دهی:

- آب مقطر
- اسید کلریدریک با نرمالیه مشخص
- پتاسیم هیدروژن فتالات
- سود جامد یا سود سوز آور با نرمالیه مشخص

- دما و رطوبت محیط مطابق با شرایط کاربری