

شرایط محیطی لازم برای استفاده از دستگاه

ترمال سایکلر گرادیانت DNA G96

شرایط محیطی لازم و مطلوب

- دمای ۱۹ تا ۲۵ درجه سانتیگراد بهترین شرایط کاری دستگاه می باشد و حداکثر دمای محیط نباید از ۴۰ درجه بالاتر باشد
- اطراف دستگاه به اندازه ۱۵ سانتیمتر از طرفین به منظور عبور جریان هوا باز باشد
- دور از نور مستقیم خورشید قرار گیرد
- در فضای نمناک و مرطوب قرار نگیرد