

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه تست کشش افقی به شرح ذیل می باشد:

۱- سالن قرارگیری میبایست به دور از خیابان اصلی و سیمها و کابل های فشار قوی در

طبقه همکف یا زیرزمین

۲- کنترل برق تک فاز ۶۰ آمپر

۳- متراژ مناسب فضا برای قرارگیری دستگاه

۴- رطوبت سالن قرارگیری نباید از حد مجاز بیشتر باشد.