

مدل دستگاه : AB120CP	حمام کالیبراسیون قابل حمل
۱- دربهترین حالت دمای اتاق آزمایشگاه بین ۱۸+ تا ۲۵+ درجه سلسیوس و در شرایط استفاده در سایت بین ۵+ تا ۴۰+ درجه سلسیوس ($+5$ to $+40^{\circ}\text{C}$) ۲- دربهترین حالت رطوبت بین ۳۰ تا ۷۰ درصد رطوبت نسبی و در شرایط استفاده در سایت بین ۲۰ تا ۸۵ درصد رطوبت نسبی (20 to $85\% \text{RH}$) ۳- تغذیه برق: $220 \pm 10 \text{ Volt}$ و 50 Hz ۴- دستگاه باید دور از تابش مستقیم نور خورشید ، در مسیر جریان هوای ناشی از سیستم گرمایش یا سرمایش	