

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه لایه نشان چرخشی مدل vCOAT 4 - HS

- ✓ میز آزمایشگاهی تراز شده
 - ✓ یک رایانه دارای ویندوز XP یا ویندوز ۷، نزدیک محل نصب دستگاه برای نصب برنامه دستگاه
 - ✓ یک پریز برق برای دستگاه و در صورت لزوم یک پریز برای پمپ خلاء همراه دستگاه
 - ✓ قابل توجه است که میزان و اندازه ریزگردهای موجود در هوا به صورت مستقیم در کیفیت لایه نشانی اثر گذار است.
-