



Free and Force Heat Transfer by Convection (HE07)

انتقال حرارت آزاد و اجباری

ویژگی های دستگاه

- + صفحه های متفاوت به صورت فین دار و پین دار
- + تعویض آسان و سریع صفحات

مشخصات دستگاه

- + دو صفحه فین دار و پین دار
- + سیستم گرمایش الکتریکی آلمانی با توان حداکثر 700 w
- + فن جهت مکش هوا در جابجایی اجباری
- + ولت متر و آمپر متر جهت اندازه گیری توان مصرفی
- + سنسور های اندازه گیری دما تیپ PT100 جومو آلمان
- + سیستم اندازه گیری دبی و سرعت هوا توسط آنومتر
- + سیستم کنترل دور فن جهت تنظیم دبی
- + سیستم کنترل دمای محفظه گرمایش
- + سخت افزار و نرم افزار با قابلیت کالیبره نمودن سنسورها، کنترل سیستم گرمایش و نیز انتقال داده ها به نرم افزار Excel
- + دستگاه دارای power point تدریس و دستور کار دانشجو و دفترچه محاسبات و فیلم آموزشی نرم افزار می باشد
- + استراکچر دستگاه دارای رنگ الکترواستاتیک

